




SPITALUL ORASENESC "REGELE CAROL I" COSTESTI

JUD. ARGES  
Str. Industriei, nr. 19, cod 115200  
Cod fiscal: 5172597  
Trezoreria Costesti

MINISTERUL SANATĂȚII  
Direcția de Sănătate  
Publică Arges  
INTRARE NR. 18953  
IESIRE  
28/10 LUNA 11 zi 25



NR: 5712/25.XI.2010

PROGRAM DE CONFORMARE

La Notificarea privind abaterile majore de la normele de igiena si sanatate publica a DSP- SCBT, nr. 6601/23.11.2010

Nr. crt.	Deficienta	Termen de remediere si sursa de finantare	Persoanele care raspund de remedierea deficientei in termenul asumat (Funcția)	Activitati corective in vederea prevenirii accidentelor si / sau infectiilor nosocomiale	Persoanele care raspund de monitorizarea si limitarea riscului identificat (funcția)
1	Supraaglomerarea spatiului de spitalizare, nerespectandu-se norma minima pentru un pat tip adult	31.12.2011 Consiliul Judetean sau Includere in BVC din venituri proprii	Manager Diriginte de santier Director finaciar contabil Director medical	<ul style="list-style-type: none"><li>Executare zid in partea de V (exista deja 3 pereti)</li><li>Obtinere finantare Consiliul Judetean</li><li>Intocmire proiect tehnic</li><li>Obtinere autorizatie de constructie</li><li>Incredintarea contractului de achizitie publica</li><li>Realizarea spatiului</li></ul>	Diriginte de santier Manager Director finaciar contabil Director medical Responsabil SPCIN
2	Din cauza spatiului redus , nu se asigura anexe sociale si gospodaresti (exceptand sectia pediatrie ),	31.12.2011 Consiliul Judetean Arges	Manager Director finaciar contabil Director medical	<ul style="list-style-type: none"><li>prin realizarea punct nr. 1, se va crea spatiu si pentru anexe.</li><li>In urma reamenajarii pavilionului chirurgie septice se vor realiza spatii necesare</li></ul>	Manager Director finaciar contabil Director medical Responsabil SPCIN





Vizat a. 11/10/10

3	Sala de tratamente a secției obstetrica ginecologie nu este utilizata exclusiv in acest scop (este utilizata si pentru desfasurarea activitatilor administrative)	31.03.2011 Venituri proprii	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redistribuire spatiu</li> <li>• Igenizarea spatiului respectiv</li> <li>• Mutarea activitatilor administrative in noul spatiu</li> </ul>	<p>Manager</p> <p>Director finaciar contabil</p>
4	La nivelul cabinetelor medicale ale Ambulatoriului Integrat al spitalei situate in incinta unitatii spitalicesti, finisajele peretilor sunt deteriorate din cauza apei infiltrate, produsa prin producerea condensului din cauza ventilatiei insuficiente	30.10.2011 Consiliul Județean sau includere in BYC din venituri proprii	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutarea temporara activitatii din spatiul afectat</li> <li>• Obținere finantare Consiliu Județean sau includere in BYC din venituri proprii</li> <li>• Incredintarea contractului de achizitie publica</li> <li>• Lucrari de reparatii pereti si tavane la subsol</li> <li>• Lucrari de hidroizolatii la peretii exteriori</li> <li>• Montarea unui sistem de ventilatoare electrice</li> </ul>	<p>Director finaciar contabil</p> <p>Manager</p> <p>Director medical Responsabil SPCIN</p>
5	Mobilierul de spital este in parte deteriorat	30.10.2011 Includere in BYC din venituri proprii	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Includere in BYC din venituri proprii</li> <li>• Incredintarea contractului de achizitie publica</li> <li>• Achizitia de mobilier specifice</li> </ul>	<p>Manager</p> <p>Director finaciar contabil</p> <p>Director medical Responsabil SPCIN</p>
6	Receptura farmaciei cu circuit inchis nu este dotata corespunzator	31.5.2010 31.05-2011 Includere in BYC din	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Includere in BYC din venituri proprii</li> <li>• Incredintarea</li> </ul>	<p>Manager</p> <p>Director finaciar contabil</p> <p>Manager</p>

*Vizitarea*

	venituri proprii	Director medical	contractului de achizitie publica • Efectuarea de reparatii si amenajare spatiu si aparatura receptura	Director financiar contabil Director medical Responsabil SPCIN	
7	Sala de mese a blocului alimentar nu poate fi folosita din cauza lipsei din dotare a mobilierului	Includere in BYC din venituri proprii	30.11.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Includere in BYC din venituri proprii</li> <li>• Incredintarea contractului de achizitie publica</li> <li>• Achizitia de mese si scaune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manager</li> <li>Director financiar contabil</li> <li>Director medical Responsabil SPCIN</li> </ul>
8	Tavanele, peretii si pardosile spalatorii prezinta finisaje deteriorate	Includere in BYC din venituri proprii	31.05.2011 <i>31.05.2011</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manager</li> <li>Director financiar contabil</li> <li>Director medical Medic sef sectie OG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manager</li> <li>Director financiar contabil</li> <li>Director medical Medic sef sectie OG Responsabil SPCIN</li> </ul>

Conducerea unitatii isi asuma responsabilitatea pentru monitorizarea factorilor de risc identificati si aplicarea actiunilor corective in vederea limitarii efectelor acestora.  
Conducerea se angajeaza sa faca demersuri pentru asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea etapelor programului de conformare cu reglementarile legale in vigoare  
Va multumim,

MANAGER,			
DR. CIOBANU EDUARD		Director medical	
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,		Dr. Minca Razvan	
Ec. Florica FRATEA		Lider sindicat SANITAS pe unitate, As. Dina Viorica	



*Vlad V. Vorba*